

Route de Soral – Espace Fontaine – Zone sécurisée

Images de l'intervention



1_Espace Fontaine sécurisé avant intervention




2_Espace Fontaines constat par l'ingénieur SIS



Commune
de Confignon




3_Espace Fontaines sécurisation routière par la police municipale



4_Espace Fontaine démontage du toit et de la structure




5_Espace Fontaine démontage du toit et de la structure



6_Espace Fontaine démontage du toit et de la structure



7_Espace Fontaine gestion de la circulation



8_Espace Fontaine gestion de la circulation et des bus TPG



9_Espace Fontaine démontage final de la structure



10_Espace Fontaine le jour après l'intervention